83/83.1   82   37

44

15   *39

*40   43

*41   42

43   *39

45

48

49

47

55

56

54

*58   57

2319-0007

38

74

75

76

77

80

79

81

2319-0009

◯ = wear parts

★ = with SpiralClean in leakage chamber